# **IMPERMAX POLYUREA H FLEX**

## Membrane d'étanchéité en polyurée pulvérisée et appliquée à chaud



## **DESCRIPTION**

Impermax Polyurea H Flex est une résine polyurée à 2 composants, qui durcit très rapidement en une membrane élastique avec une capacité de pontage des fissures. Ce produit ne peut être appliqué qu'avec un équipement de pulvérisation à 2 composants. Il peut également être pigmenté avec des pigments de particules d'aluminium pour obtenir des propriétés réfléchissantes du soleil.

## **APPLICATION**

Imperméabilisation des structures en béton et des tabliers de pont. Impermax Liners d'application sur site, entièrement continus, pour la retenue secondaire, les bassins, les décharges, les tunnels, les canaux, la réparation des barrages...



## **CERTIFICATIONS**

- Essai au feu B2 (DIN 4102-1:1998) : Inflammabilité en cas d'impact direct de la flamme. Classe B2
- ETE: Document d'Evaluation Technique Européenne № 21/0740 (EAD 030675-00-0107) – Marquage CE





## **DONNÉES TECHNIQUES**

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT AVANT APPLICATION					
	Composant A		Composant B		
Description chimique	Polyol/Polyamine		Prépolymère		
			isocy	isocyanate	
			aromatique		
État physique	Liqı	uide	Liquide		
Emballage	Conteneur en métal		Conteneur en métal		
	203	3 kg	213 kg		
	18,8 kg		20,8 kg		
Contenu non volatil	Aprox. 100 %		100%		
Point de rupture	>100°C		>100°C		
Couleur	Jaune foncé (peut foncer		Légèrement jaune		
		stockage)			
Densité	Tempéra	Densité	Tempéra	Densité	
	ture (°C)	(g/cm <sup>3</sup> )	ture (°C)	(g/cm <sup>3</sup> )	
	20	1.05	20	1.14	
NII 1:7	60	1.02	60	1.10	
Viscosité	Tempéra	Viscosité	Tempéra	Viscosité	
	ture (°C)	(mPa.s)	ture (°C)	(mPa.s)	
	20 60	975 170	20 60	800 120	
VOC (selon directive					
2004/42/CE)	<2g/L, <0,2% 0		-		
Contenu en plomb	A, J A, J				
Rapport de mélange	A=1, B=1,08 en poids				
A/B	A=1, B=1,06 en poids A=1, B=1 en volume				
Densité et viscosité	Polymérisation rapide. Voir les données sur la				
du mélange	durée de vie en pot				
Couleur	Jaune foncé, mais le composant A est pigmenté				
	par ajout de pâte pigmentaire (Pigment Spray)				
	pour Impermax Polyurea H Flex.				

Durée de vie en pot	Temps de gel mélange A+B (20 g)	
	8-9 s à 25°C	
	4-6 s à 60°C	
Stockage	Conserver entre 10° et 30°C. Le produit est	
	hygroscopique : protéger de l'humidité. Le	
	composant B peut devenir trouble lors d'un	
	stockage à basse température. Réchauffer	
	légèrement avant utilisation.	
Utiliser avant	12 mois après fabrication, à condition de le	
	conserver dans son emballage scellé.	

INFC	RMATIONS SUR LE PRODUI	T FINAL		
État final	Membrane élastomère solide			
Couleur	Variable, selon la pigmentation choisie. Pour les			
	couleurs disponibles, veuillez contacter Krypton			
	Chemical. Ajout également possible de pigments			
	contenant de l'aluminium pour les effets de réflexion du			
	soleil			
Dureté (Shore)	90A/40D (ISC	3 868)		
Larme	69 N/mm (ISO 34-1	•		
Propriétés	Allongement à la ru			
mécaniques	Résistance à la traci	!		
mecaniques	(EN-ISO 52			
Dánistanas aum	<u> </u>			
Résistance aux	Bonne résistance à la dégrada	•		
UV	Les polyurées aromatiques su	•		
	de couleur sous la lumière du s	·		
	supplémentaire peut être obte			
	couche de finition Imper			
Indentations	Les revêtements obtenus en	•		
statiques	Polyurea H Flex et des géo			
	atteignent une résistance à	•		
	supérieure à 3200 kN (UNE	<u> </u>		
Résistance au	Classe B2 (DIN 41	02-1:1998)		
feu				
Perméabilité à la	μ = 1534 (EN ISO 7783:2012)			
vapeur d'eau				
Résistance à	Taber, CS17, 1000c, 1kg : 25mg			
l'abrasion				
Pliabilité à basse	Ne casse pas et ne se fissure pas (EN-495-5)			
température		, , ,		
(-45°C)				
Température de	287,7°C	,		
début de				
décomposition				
(essai TGA)				
Résistance	Contact permanent (7 jours, 80	0°C, 0=pire, 5=meilleur)		
chimique	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Résistance aux	24,5 N x m, Class III>20N x	m (EN ISO 6272-1)		
chocs	, , , ,	/		
	Chimique	Résultat		
	Eau	5		
	Ammoniaque (3%)	5		
	Acide chlorhydrique 3M (9%)	4		
	Alcool isopropylique	1		
	Xylène	0		
	Acide sulfurique (50%)	0		
	Urée 5			
	Nitrate d'ammonium	5 5		
Force		Force d'adhérence		
Force	Substrat	Porce d'adherence		

Béton (primaire EP 100)

Acier (apprêt PU)

d'adhérence



**KRYPTON CHEMICAL SL** 

C/ Martí i Franquès, 12 - Pol. Ind. les Tàpies 43890 - l'Hospitalet de l'Infant - España Tel: +34 977 822 245 - Fax: +34 977 823 977 www.kryptonchemical.com - rayston@kryptonchemical.com

Dernière mise à jour: 19/04/2024

Page: 1/3

(MPa)

5.6

# **IMPERMAX POLYUREA H FLEX**

## Membrane d'étanchéité en polyurée pulvérisée et appliquée à chaud



## **EXIGENCES DU SUPPORT**

Afin d'obtenir une bonne pénétration et adhérence, le support doit être :

- 1. Cohésif (le test d'arrachement doit montrer une résistance minimale de 1,5 N/mm²).
- 2. Surface plane et régulière.
- 3. Exempt de fissures et de fissures. Le cas échéant, ils doivent être préalablement réparés.
- Propre et sec, exempt de poussière, de particules libres, d'huiles, de résidus organiques ou de laitance.

## **CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES RECOMMANDÉES**

La température de l'air doit être comprise entre 10 °C et 40 °C. L'humidité relative de l'air doit être inférieure à 85 %. Si la température est supérieure à 45 °C, des mesures complémentaires doivent être prises conformément aux indications du fabricant.

#### PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports en béton doivent être préparés mécaniquement par sablage, grenaillage ou ponçage, afin d'ouvrir le support et d'obtenir un pore ouvert. Les supports doivent être apprêtés et nivelés jusqu'à l'obtention d'une surface régulière. Les irrégularités aiguës sont éliminées à l'aide d'une surfaceuse. Éliminer toutes les poussières et particules libres du support en brossant ou en aspirant.

**REMARQUE:** En cas de soupçon d'humidité sous-jacente et afin d'éviter l'apparition de cloques en surface, il est préférable d'appliquer 2 couches de primaire époxy, une sans agrégats comme barrière anti-vapeur et la seconde avec saupoudrage d'agrégats ou Tecnocem (consulter le service technique).

#### <u>MÉLANGE</u>

Mélanger et homogénéiser le composant A (Base) à l'aide d'un équipement de mélange approprié avant de les charger dans la machine. Ajoutez le pigment requis au composant A et remuez avant de charger à basse vitesse pendant quelques minutes. Une agitation excessive peut conduire à une prise d'humidité indésirable. Recirculer les deux composants tout en chauffant jusqu'aux températures d'application requises.

#### INFORMATION D'APPLICATION

Impermax Polyurea H Flex doit être appliqué à l'aide d'un équipement de projection à chaud à 2 composants.

Les températures recommandées sont :

Composant A: 65 °C
Composant B: 70 °C
Tuyau: 65 °C

La pression doit être comprise entre 135 et 170 bar.

Pendant l'application, vérifier l'épaisseur de la couche et la vitesse de durcissement

Pulvériser Impermax Polyurea H Flex à raison de 2 kg/m2 en règle générale.

Des vitesses de vent supérieures à 25 km/h peuvent entraîner une perte excessive d'exothermie et interférer avec l'efficacité de mélange du pistolet de pulvérisation, affectant la texture de la surface, le durcissement et les propriétés physiques de la polyurée et entraîneront des problèmes de sur pulvérisation.

Contactez Krypton Chemical pour des informations techniques plus détaillées.

## TEMPS DE DURCISSEMENT

Impermax Polyurea H Flex polymérise au toucher quelques minutes après l'application.

Les valeurs de dureté approximatives sont fournies à titre indicatif (1 mm, support polypropylène, 25°C 50% HR).

Temps	Dureté (shore A/D)
10 minutes	74/27
20 min	77/29
1h	80/30
24 heures	88/35

#### **RE-APPLICATION**

Habituellement, l'épaisseur nécessaire peut être obtenue en une seule couche. Si nécessaire, une deuxième couche peut être appliquée immédiatement après.

Si une sous-couche époxy a été appliquée précédemment, appliquez uniquement Polyurea H Flex sur la sous-couche sèche (environ 8 heures).

#### **REMISE EN SERVICE**

Dans la plupart des conditions habituelles (25°C, 60% HR), la membrane est résistante aux gouttelettes de pluie après 15 minutes, et capable de résister à une circulation piétonne légère en 1 heure.

#### **NETTOYAGE DES OUTILS**

L'utilisation de solvants pour le nettoyage des composants de la machine est déconseillée. Un liquide de nettoyage plastifiant convient. Le composant B doit être complètement retiré de toutes les pièces exposées à l'air et remplacé par un liquide de nettoyage.

## **ENTRETIEN DE LA SURFACE**

Un travail d'entretien doit être effectué régulièrement sur les toitures traitées en fonction de l'usage prévu.

Ce travail comprend les tâches suivantes :

- Élimination de l'herbe, de la terre, de la mousse et d'autres végétaux
- Maintenir le système d'eaux pluviales en bon état de fonctionnement.
- Assurez-vous que les grilles sont en place, afin d'éviter les obstructions de gouttières.
- Vérifier le bon état de plusieurs structures (solins, joints, murs de soutènement...)
- Vérification des éventuels dommages dus à une mauvaise utilisation.

Si l'aspect esthétique de la toiture est un enjeu important, il est indispensable de nettoyer régulièrement la surface à l'eau (un peu de détergent doux peut être ajouté), selon l'utilisation.

Il peut être nécessaire de réappliquer des couches décoratives (Impertrans, Colodur) si elles sont usées par le trafic, les intempéries, la corrosion, etc.

Pour éliminer les taches, un traitement de surface avec du solvant Rayston ou de l'alcool isopropylique peut être tenté. Les acides forts sont totalement insuffisants. Certains solvants peuvent endommager la membrane. Si cela se produit, la zone affectée doit être coupée et réparée avec une nouvelle application Impermax Polyurea H Flex ou Impermax

#### **FAQ**

Problème	Question	Cause	Solution
Le produit ne guérit pas	Le rapport AB est-il correct ?	Différences de pression	Vérifier et corriger le fonctionnement de la machine
Bulles ou	Support	Pas	Appliquer le primer



# **IMPERMAX POLYUREA H FLEX**



## Membrane d'étanchéité en polyurée pulvérisée et appliquée à chaud

pores ouverts	poreux ?	d'apprêt	époxy avant Impermax
			Polyurea H Flex
Aucun		Trop peu de produit	Appliquer 1 kg/m <sup>2</sup>
pouvoir	Horizontal?	p	Assurer une
masquant		Trop peu de	homogénéisation
maoquant		pigments	complète des pigments
		piginents	A+
Changement	Exposé au	Réaction UV	Appliquer une dernière
de couleur	soleil ?		couche en gris foncé ou
de codiedi	sui soieii :		rouge
			Non recommandé.
	Peut-il être		Impermax Polyurea H
	appliqué		Flex est toujours livré
	sans		avec le pigment de votre
	pigmentation		choix. L'utilisation de
	?		pigment aide à obtenir
			un aspect uniforme.

#### **SÉCURITÉ**

Le composant B contient des isocyanates. Suivez toujours les consignes de sécurité de la fiche de données de sécurité. En règle générale, une bonne ventilation et/ou protection respiratoire est nécessaire (combinant filtres vapeurs organiques+particules) ainsi que des vêtements de protection. Ce produit doit être utilisé uniquement pour les applications décrites ici. Ce produit est destiné à un usage industriel et professionnel. Il ne convient pas aux applications de type bricolage.

## PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES

Les contenants vides doivent être manipulés avec les mêmes précautions que s'ils étaient pleins. Traitez les conteneurs vides comme des déchets dangereux et transférez-les à un gestionnaire de déchets agréé. S'il reste encore du matériel dans les contenants, ne pas mélanger avec d'autres produits sans connaître les réactions dangereuses potentielles. Les composants A et B peuvent être mélangés dans un rapport 1/1 afin d'obtenir un matériau inerte, mais ne le faites jamais dans des volumes supérieurs à 5 litres afin d'éviter un dégagement de chaleur dangereux.

#### LES AUTRES INFORMATIONS

Les informations contenues dans cette FICHE TECHNIQUE, ainsi que nos conseils, tant écrits que verbaux ou fournis par des tests, sont basés sur notre expérience, et ils ne constituent aucune garantie de produit pour l'installateur, qui doit les considérer comme une simple information.

Nous vous recommandons d'étudier en profondeur toutes les informations fournies avant de procéder à l'utilisation ou à l'application de l'un de nos produits, et vous conseillons vivement d'effectuer des tests « sur site » afin de déterminer leur utilité pour un projet spécifique.

Nos recommandations ne dispensent pas les installateurs de l'obligation d'étudier en profondeur la bonne méthode d'application de ces systèmes avant utilisation, ainsi que d'effectuer autant de tests préliminaires que possible en cas de doute. L'application, l'utilisation et la transformation de nos produits sont hors de notre contrôle, et donc sous la responsabilité exclusive de l'installateur. En conséquence, l'installateur sera le seul responsable de tout dommage dérivé de l'inobservation partielle ou totale de nos indications, et en général, de l'utilisation ou de l'application inappropriée de ces matériaux.

KRYPTON CHEMICAL SL C/ Martí i Franquès, 12 - Pol. Ind. les Tàpies

Cette fiche technique remplace les versions précédentes



Dernière mise à jour:

Page: